

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2025EE03031

Fecha: 04/03/2025

Peticionario anónimo

Dirección: No registra

Correo: No registra

Ciudad: No registra

Asunto: Respuesta oficio 2025ER03320 - "Vehículos Sotaquirá, Macanal y San José de Paré"

Cordial Saludo,

Dando respuesta a la Solicitud radicada bajo el número 2025ER03320, se informa que desde la Subdirección Para el Manejo de Desastres se procedió a consultar con la línea de agua y saneamiento quien es la encargada de todo lo relacionado con vehículos de carrotanques y se encontró, que por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres se realizó el préstamo de un vehículo carrotanque al Departamento de Boyacá el día 23 de enero de 2024, tal como consta en la acta de entrega que se anexa.

Ahora bien, revisadas las solicitudes del presente año, referente al préstamo de más vehículos para atender una emergencia no se evidencia solicitud alguna por parte del Departamento de Boyacá ni de los municipios de Sotaquirá, Macanal y San José de Paré.

Es de resaltar que los vehículos que se prestan a los entes territoriales son de libre disposición, es decir, ellos hacen uso de los mismos en el momento que lo requieran para atender eventos de origen natural o antrópico no intencional como lo es en este caso un incendio.

Así mismo se consultó con la Sala de Crisis, con el fin de saber si la UNGRD tiene conocimiento de incendios presentados en los municipios en cuestión, a lo que nos informa esta sala que en lo que va de corrido del año 2025 no se ha reportado ningún incendio forestal por parte del Departamento de Boyacá o por parte de los municipios anteriormente nombrados.

En cuanto al interrogante en cuestión: ¿Dónde están los vehículos entregados por la UNGRD para la atención de emergencias en Sotaquirá, Macanal y San José de Paré, y por qué no están en uso durante los incendios?

Es importante informar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no actúa de manera directa en los territorios sino a través de las instancias territoriales: Alcalde,

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia

Conmutador: (+57) 601 552 9696

Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

Gobernador y Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como agentes del SNGRD, tal como lo indica la Ley 1523 de 2012, en su artículo 8°, por medio del cual señala que los nombrados son miembros del SNGRD, así mismo las competencias de los integrantes del SNGRD se regulan por medio de los artículos 12, 13, 14 y 31 de la Ley 1523 de 2012, donde entre las principales funciones están dar respuesta inmediata a estas emergencias hasta donde su capacidad de respuesta lo permita, una vez se llegue al límite solicitar apoyo al departamento y de este no poder abastecer la necesidad de ayuda, acudir a la UNGRD.

Los anexos mencionados en este oficio se adjuntan en el correo de este oficio, los cuales constan del Acta de entrega, correo de apoyo al Departamento de Boyacá y la carta de solicitud de apoyo por parte del Departamento de Boyacá

En los anteriores términos se da respuesta a la solicitud del asunto, no sin antes reiterar el compromiso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en proporcionar toda la información requerida, atendiendo cualquier inquietud y/o aclaración al respecto.

Atentamente,




RICARDO HURTADO CHACÓN
Subdirector para el Manejo de Desastres

Insumos: Luis Anaya- Línea de agua y saneamiento SMD
Julieth Rodríguez- Sala de Crisis SMD

Elaboró: Laura Ibarra Martín - Abogada SMD

Revisó: Carmen Álvarez- Abogada SMD CAB

Anexos: Acta de entrega
Correo apoyo Departamento de Boyacá
Carta apoyo Departamento de Boyacá

	SALIDA Y ENTRADA EQUIPOS, HERRAMIENTAS (EHA) - CNL										CÓDIGO: FR-1703-SMD-35		VERSIÓN: 02			
	SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES												F.A.: 01/11/2023			
NOMBRE QUIEN APRUEBA SMD			DIEGO PARRA RICO LIDER CNL				FIRMA / CORREO		x							
RESPONSABLE DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO			AGUA Y SANEAMIENTO				FIRMA / CORREO		x		ACTA CNL N°					
PERIODO DE PRESTAMO DE LOS ELEMENTOS																
DEPENDENCIA O DIRECCIÓN		FECHA		DÍA	MES	AÑO	HORA SALIDA	DEPENDENCIA O DIRECCIÓN		FECHA		DÍA	MES	AÑO	HORA INGRESO	
AGUA Y SANEAMIENTO				22	1	2025	17:30									
NOMBRE QUIEN RECIBE			DOC IDENTIFICACION				79.548.095		NOMBRE QUIEN ENTREGA		DOC IDENTIFICACION					
JAIME BONILLA			N° CELULAR				3203931280				N° CELULAR					
FNGRD	UNGRD	OTRO					FNGRD	UNGRD	OTRO							
SALIDA EHA							ENTRADA EHA									
CÓDIGO/PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO ELEMENTO D-C-CC	OBSERVACIONES SALIDA	ESTADO (D=Disponible; ND=No Disponible; B=Baja)				OBSERVACIONES REINTEGRO						
						CANTIDAD	D	ND	B							
	SALE CARROTANQUE OJX 249 PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN ATENCIPN AL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE															
NOMBRE DE TRANSPORTADOR	JAIME BONILLA	FIRMA 		PLACA	OJX 249	NOMBRE DE TRANSPORTADOR				FIRMA			PLACA			
QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE				QUIEN RECIBE				QUIEN ENTREGA						
FIRMA 		FIRMA: 				FIRMA				FIRMA						
Nombres apellidos: ANA JULIETH LOPEZ MURCIA		Nombres y apellidos: JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON				Nombres apellidos:				Nombres y apellidos:						
C.C. 1001087382		C.C. 1052395866		N° Celular: 3144370890		C.C.				C.C.		N° Celular:				
N° Celular: 3196927725		Correo: ----- jaisson.carreno@boyaca.gov.co				N° Celular:				Correo:						
Realizo:																
<p align="center"><i>"Los bienes entregados por el Centro Nacional Logístico de la UNGRD deberán ser devueltos en las mismas condiciones en las que le son entregados y dentro del periodo establecido en el presente documento mediante el cual se legaliza el préstamo, la Entidad receptora se hará cargo de los mantenimientos y cuidados que el equipo o herramienta requiera, mientras se encuentra bajo su responsabilidad".</i></p>																

TIPO DE VEHICULO: Carro logue No. PLACA: 01X 242 DEPENDENCIA: SMD
 COLOR: Blanco MARCA: Inter FECHA DE ENTREGA: 21/01/15

DATOS DE INSPECCION DEL VEHICULO

Nota: Si no aplica el concepto, asigne N/A

CONCEPTOS	SI	NO	CONCEPTOS	SI	NO
TARJETA DE PROPIEDAD	X		EQUIPO DE CARRETERA		
FORMATO CONTROL RECORRIDO DE VEHICULOS			BOTIQUIN	X	
FORMATO DE INSPECCION DIARIA			CHALECO REFLECTIVO	X	
SEGURO OBLIGATORIO	X		HERRAMIENTAS ADICIONALES	X	
SEGURO CONTRA TODO RIESGO	X		CABLE DE INICIAR	X	
REVISION TECNOMECANICA	X		CABLE DE HALAR	X	
REVISION EMISION DE GASES	X		GATO	X	
CALCOMANIA CAMBIO DE ACEITE	X		PALANCA DE GATO		X
			LLAVE DE PERNOS		X
LIMPIAPARABIRNAS	X				
PARLANTES	X		INSTRUMENTOS TABLERO Y ALARMAS	X	
ANTENA	X		AIRE ACONDICIONADO	X	
TAPIZADOS ASIENTOS Y RIELES	X		CALEFACCION Y REFRIGERACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	X		RADIO	X	
ALFOMBRAS Y TAPETES	X		PITO	X	
PARASOLES	X		LUCES FAROLAS	X	
RETROVISOR INTERIOR	X	X	LUCES ALTAS	X	
RETROVISOR LATERAL DERECHO	X		LUCES BAJAS	X	
RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO	X		LUZ PARQUEO	X	
ESPEJO INTERIOR CONDUCTOR	X		LUZ DE REVERSA	X	
ESPEJO INTERIOR PASAJERO	X		LUZ DE FRENO	X	
LUZ INTERIOR	X		DIRECCIONALES	X	
CENICERO	X		STOPS	X	
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	X		TERCER STOP	X	
INSTRUMENTOS TABLERO Y ALARMAS	X		LIBRETA DE GARANTIA		X
BOMPER DELANTERO	X				
BOMPER TRASERO	X				
PUERTAS	X		KILOMETRAJE INICIAL DE ENTREGA		
BARRA ANTIVUELCO		X	<u>796 583</u>		
ESTADO DE LAS CUATRO LLANTAS	X				
COPAS DE RIN		X			
LLANTA DE REPUESTO	X				
VARILLA DE ACEITE	X				
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	X				
NIVEL DE LIQUIDO DE REGIFRERACION	X				
TAPA PARA RADIADOR	X				
TAPA DE GASOLINA	X				
TAPA DE TANQUE DE AGUA LIMPIABRISAS	X				
BORNES DE BATERIA	X				
SISTEMA DE DIRECCION	X				
SISTEMA DE TRANSMISION	X				
SISTEMA SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA	X				
SISTEMA DE INYECCION	X				
SISTEMA DE FRENOS	X				
FRENOS DE MANO	X				
SISTEMA DE EMBRAGUE	X				

MODALIDAD DE ENTREGA

Operación para atención de emergencias


Operación logística para el traslado de personal de la entidad

Operación logística para el traslado de equipos y materiales

Otro Cual:

OBSERVACIONES ADICIONALES PARA EL VEHICULO

Latonería y pintura:



Observaciones:
 Golpe con baterías
 Golpe barra lateral
 Golpe en estribos
 Golpe cabina lado dcha. Superior
 Falta 5 tornillos
 Golpe Bumper delantera
 Golpe trasero en guardabarras

ENTREGA	CONDUCTOR QUE RECIBE A CONFORMIDAD	Vo Bo. ADMINISTRACIÓN VEHÍCULOS
FIRMA: <u>[Signature]</u>	FIRMA: <u>[Signature]</u>	FIRMA: <u>[Signature]</u>
Nombre y Apellidos: <u>Andrés Méndez</u>	Nombre y Apellidos: <u>Jaime Bonilla</u>	Nombre y Apellidos: <u>Jaisson Carreño</u>
ENTIDAD: <u>Conductor UAEGRD - Boyacá</u>	ENTIDAD: <u>Conductor UAEGRD - Boyacá</u>	AREA: <u>Director UAEGRD - Boyacá</u>



FORMATO INVENTARIO DE VEHÍCULO

NOMBRE QUIEN ENTREGA: _____ **CÉDULA:** _____
NOMBRE QUIEN RECIBE: JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON **CÉDULA:** 1.052.395.866
CLASE VEHÍCULO: CARROTANQUE MARCA INTERNATIONAL MODELO 2015 **PLACA:** OJX-249
MOTIVO: REVISIÓN GENERAL CARROTANQUE **FECHA INSPECCIÓN:** 23/01/2024

DOCUMENTOS:

LICENCIA DE TRÁNSITO SI **No.** 10014523794
SOAT VIGENTE **FECHA VIGENCIA:** 26/03/2025
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA VIGENTE **FECHA VIGENCIA:** 24/09/2025
KILOMETRAJE 197.069

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
BOMPER DELANTERO	1	REGULAR	LUCES DIRECCIONALES	10	BUENO
ALARMA	1	BUENO	LUCES PLACA	NO TRAE	N.A.
BOMPER TRASERO	1	REGULAR	STOP'S	5	BUENO
PERSIANAS O PARRILLAS	1	REGULAR	RINES	10	REGULAR
BOCELES	1	REGULAR	ESPEJOS EXTERNOS	4	REGULAR
EMBLEMAS	4	3 REGULAR, 1 MALO	VIDRIOS	6	BUENO
GUARDAPOLVO DELANTERO	2	REGULAR	DESEMPAÑADOR	1	REGULAR
GUARDAPOLVO TRASERO	2	REGULAR	PINTURA GENERAL	1	REGULAR
GUARDA FANGO DELANTERO DERECHO	1	REGULAR	LATONERÍA	1	REGULAR
GUARDA FANGO TRASERO DERECHO	1	REGULAR	ANTENA RADIO	1	BUENO
GUARDA FANGO DELANTERO IZQUIERDO	1	REGULAR	CHAPAS PUERTAS	2	REGULAR
GUARDA FANGO TRASERO IZQUIERDO	1	REGULAR	MANIJAS PUERTAS	2	REGULAR
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	REGULAR	PASE YA o CHIP PEAJE	NO TRAE	N.A.
PUERTA DELANTERA DERECHA	1	REGULAR	CAPO	1	REGULAR
PUERTA TRASERA DERECHA	NO TRAE	N.A.	CHAPA DEL CAPO	2	REGULAR
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	NO TRAE	N.A.	RADIADOR	1	REGULAR
PUERTA TRASERA	NO TRAE	N.A.	BOMBA DE AGUA	1	REGULAR
LLAVES DEL VEHÍCULO	1	BUENO	PURIFICADOR	1	REGULAR
CONTROL LLAVE	1	REGULAR	BOMBA FRENOS	1	REGULAR
CAPACETE	1	REGULAR	MOTOR DE ARRANQUE	1	REGULAR
TAPA TANQUE ACPM	2	REGULAR	BATERÍAS	3	REGULAR
COPA RUEDAS	NO TRAE	NO TRAE	CAJA BATERÍAS	1	REGULAR
PORTA REPUESTO	1	REGULAR	ALTERNADOR	1	REGULAR
PLACAS	2	1 BUENO, 1 REGULAR	PITO O CORNETA	2	BUENO
EXOSTO	1	REGULAR	TAPA ACEITE	1	BUENO
AMORTIGUADORES	2	REGULAR	TAPA RADIADOR	1	BUENO
BRAZOS Y CUCHILLAS LIMPIA BRISAS	2	REGULAR	DEPOSITO TAPA RADIADOR	1	BUENO
EXPLORADORAS	2	REGULAR	FORROS SILLAS	N.A.	N.A.
LUCES UNIDADES	4	REGULAR	FRENO DE SEGURIDAD	1	REGULAR
MOTOR LIMPIA BRISAS	1	REGULAR	MANUAL SEGURIDAD	NO TRAE	N.A.
FORRO REPUESTO	NO TRAE	N.A.	MANUAL VEHÍCULO	NO TRAE	N.A.
CENICEROS	NO TRAE	N.A.	EXTINTOR	NO TRAE	N.A.
RADIO	1	BUENO	GATO	1	REGULAR
PARLANTES	2	BUENO	ESTRIBOS	4	REGULAR
MOTOR VIDRIOS PUERTAS	2	REGULAR	PALANCA GATO	NO TRAE	N.A.
SEGUROS PUERTAS	2	BUENO	CRUCETA	NO TRAE	N.A.
LÁMPARA INTERNA	2	BUENO	MUELLES TRASEROS	2	REGULAR
ESPEJOS INTERNOS	NO TRAE	N.A.	MUELLES DELANTEROS	2	REGULAR



FORMATO INVENTARIO DE VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
TAPICERÍA	NO TRAE	N.A.	COJINES	2	REGULAR
CAUCHOS PEDALES	3	REGULAR	LLAVES FIJAS	NO TRAE	N.A.
CINTURONES DE SEGURIDAD	2	MALO	DESTORNILLADOR	NO TRAE	N.A.
APOYA CABEZAS	NO TRAE	N.A.	ALICATES	NO TRAE	N.A.
PARASOLES	2	REGULAR	PISOS CAUCHO	2	REGULAR
LLANTA DELANTERA DERECHA	1	MALO, 15% UTIL	MANUAL RADIO	NO TRAE	N.A.
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	1	MALO, 15% UTIL	LLANTA TRASERA DERECHA No. 1	1	REGULAR, 20% UTIL
LLANTA TRASERA IZQUIERDA No. 1	1	REGULAR, 20% UTIL	LLANTA TRASERA DERECHA No. 2	1	REGULAR, 20% UTIL
LLANTA TRASERA IZQUIERDA No. 2	1	REGULAR, 20% UTIL	LLANTA TRASERA DERECHA No. 3	1	REGULAR, 20% UTIL
LLANTA TRASERA IZQUIERDA No. 3	1	REGULAR, 20% UTIL	LLANTA TRASERA DERECHA No. 4	1	REGULAR, 20% UTIL
LLANTA TRASERA IZQUIERDA No. 4	1	REGULAR, 20% UTIL	LLANTA REPUESTO	1	MALO, 10% UTIL
CHASIS CARROTANQUE	1	BUENO	MANGUERAS DE DESCARGUE TANQUE	2	BUENO
TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	1	BUENO	MANGUERA DE CARGUE TANQUE	1	BUENO
ESCALERA TANQUE	1	BUENO	BARRAS LATERALES TANQUE	2	REGULAR
TAPAS DE LLENADO TANQUE	2	REGULAR	SISTEMA NEUMATICO TANQUE	1	REGULAR
BOMBA SUCCIÓN-DESCARGA TANQUE	1	REGULAR	SISTEMA MANGUERAS BOMBA SUCCIÓN-DESCARGA TANQUE	1	REGULAR

OBSERVACIONES:

Bomper delantero con golpes, pintura regular.

Bomper trasero con golpes, pintura regular.

Emblema izquierdo (UNGRD) tanque almacenamiento totalmente desvanecido.

Guardafango trasero derecho con golpes.

Guardafango trasero izquierdo con golpes.

Control llave deteriorado.

Tapas (2) tanque acpm no tiene seguro.

Placa trasera color amarillo desvanecido.

Luces unidades tenuas.

Rines (todos) pintura regular.

Espejos externos presentan rayones.

Pintura general presenta rayones.

Latonería presenta abolladuras.

Caja de baterías con golpes.

Estribos con golpes.

Cinturones de seguridad conductor se bloquea.

Pisos caucho deteriorados.

Todas las llantas del vehículo presentan alto desgaste en su labrado, las llantas delanteras presentan cortaduras.

Bomba Succión-Descarga tanque presenta fuga, se debe reparar.

Barras laterales tanque con golpes.

Sistema neumático tanque presenta fugas de aire.

Pedal del clutch se debe calibrar.

NOTA ADICIONAL. Cabe aclarar que la revisión realizada fue de manera general, posiblemente cuando inicie operaciones de forma continua el carrotanque pueda presentar fallos en algunos componentes como mangueras, empaques, entre otros.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

CARGO: _____

CARGO: Director Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres - Boyacá

Elaboró: Hernán Darío Vega Sánchez



FORMATO INVENTARIO DE VEHÍCULO

FOTOS CARROTANQUE





Número de Registro : **2025ER03446**
 Fecha : 25-feb-2025 Hora : 15:41:54
 Registrado Por : LOPEZ CAMACHO, LESLY NICOLE
 Área : Subdirección para el Manejo de Desastres
 Responsable : HURTADO CHACON, RICARDO
 Folios : 2
 Clave: 43B7366C



RADICADO No: S-2025-000319-UGRD
 FECHA RADICADO: 25 de febrero de 2025

TUNJA, 25 de febrero de 2025

Doctor
 JOSE RICARDO HURTADO CHACON
 SUBDIRECTOR PARA EL MANEJO DE DESASTRES
 UNGRD
 BOGOTA D.C



Contraseña: EszCmbBmXI

ASUNTO: APOYO CARROTANQUE DE PLACAS OJX249

Reciba un afectuoso saludo por parte de la Administración Departamental, en cabeza del Ingeniero CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, en su calidad de Gobernador y presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, deseándole éxitos en el desarrollo de sus labores profesionales.

Por medio de la presente se adjunta los documentos solicitados desde la UNGRD de la salida del carrotanque de placas OJX249 y que a la fecha de este oficio se encuentra bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá. Cabe resaltar que el vehículo llegó con varias afectaciones identificadas en la inspección inicial del vehículo, las cuales están reportadas en el archivo adjuntos al oficio.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON
 DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
 DE DESASTRES

Anexos: Si
 Número de folios: 1

Elaboró: HERNAN DARIO VEGA SANCHEZ
 CONTRATISTA

S-2025-000319-UGRD: APOYO CARROTANQUE DE PLACAS OJX249

1 mensaje

Gobernación de Boyacá <no-reply@boyaca.gov.co>
Para: correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co

25 de febrero de 2025, 12:08

Atento saludo, JOSE RICARDO HURTADO CHACON

Le agradecemos por ponerse en contacto con la Gobernación de Boyacá. Nos permitimos adjuntarle la respuesta a su radicado con número: S-2025-000319-UGRD, fecha: 2025-02-25 12:08 y contraseña: EszCmbBmXI. Ante cualquier duda por favor remítase a la en la dirección: Transversal 11 No 28 A - 64, envíenos un correo a la dirección: contactenos@boyaca.gov.co o llámenos a los teléfonos (57 8) 7420150 - (57 8) 7420222.

Cordialmente, Gobernación de Boyacá

Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde un sistema automático de la Gobernación de Boyacá y no recibirá respuesta.

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal".



✉ contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
☎ +(57)6087420150
📍 Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

2 adjuntos

 **S-2025-000319-UGRD.pdf**
191K

 **Anexo 1.pdf**
2661K